

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Нижнетимерсянский детский сад
муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области

ул. Советская д.86,

тел. (884245) 40-3-17

e-mail: tnadivanova@mail.ru,

19.03.2021 г №24

План-график по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

по предписанию №8/1/7 от 05.03.2021 г

МДОУ Нижнетимерсянского детского сада МО «Цильнинский район»

№	Реквизиты предписания	Перечень нарушений	Отметка о выполнении
1	№8/1/7 от 05.03.2021 г	В помещении спальной комнаты групповой ячейки замок на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа. <i>Запор на двери эвакуационного выхода имеется. Дверь запирается на ключ.</i>	выполнено
2		В помещении кухни огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 1 расположен в деревянной подставке.</i> (Устранено во время проведения надзорного мероприятия).	выполнено
3		В помещении кабинета заведующего огнетушитель расположен в подставке из горючего материала. <i>Огнетушитель № 4 расположен в деревянной подставке.</i> (Устранено во время проведения надзорного мероприятия).	выполнено
4		Декларация пожарной безопасности от 04.02.2021 г. № 73 254 875-ТО-659 для учреждения, расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Нижние Тимеряны, ул. Советская, д. 8, содержит перечень статей (частей, пунктов) документов, требования которых не выполнены.	
5		Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете	выполнено

		наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	
6		Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты ненадежно закреплены к полу. <i>Ковер, уложенный на пути эвакуации в коридоре, не закреплен к полу.</i> (Устранено во время проведения надзорного мероприятия).	выполнено
7		В помещении спальной комнаты групповой ячейки на электрическую проводку нанесены горючие материалы. <i>В спальной комнате на стене над выходом, ведущем в коридор, электрические провода окрашены краской. Сертификаты соответствия не предоставлены (запрос № 64 от 16.02.2021 г.).</i>	выполнено
8		Здание не обеспечено покрывалом для изоляции очага возгорания, обеспечивающим тушение пожаров классов А, Е, размером не менее одного метра шириной и одного метра длиной.	Составлен договор
9		Пожарный пост здания не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Составлен договор
10		На объекте защиты техническая документация на системы противопожарной защиты хранится в неполном объеме, а именно отсутствуют: - исполнительные схемы (исполнительный чертеж сетей пожарной сигнализации); - акты освидетельствования скрытых работ; - акты испытаний и ведомости; - сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности и т.д. <i>Соответствующие документы не предоставлены (запрос № 64 от 16.02.2021 г.).</i>	До 01.07.2021



Зав. МДОУ _____ Т.В.Надиванова

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнен (указывает только выполнение,
1	2	3	4	5
1.	<p>В помещении спальной комнаты групповой ячейки замок на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p><i>Запор на двери эвакуационного выхода имеется. Дверь запирается на ключ.</i></p>	<p>п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 (далее - ППР в РФ).</p>	01.07.2021	
2.	<p>В помещении кухни огнетушитель расположен в подставке из горючего материала.</p> <p><i>Огнетушитель № 1 расположен в деревянной подставке.</i></p> <p>(Устранено во время проведения надзорного мероприятия).</p>	<p>п. 409 ППР в РФ.</p>	01.07.2021	
3.	<p>В помещении кабинета заведующего огнетушитель расположен в подставке из горючего материала.</p> <p><i>Огнетушитель № 4 расположен в деревянной подставке.</i></p> <p>(Устранено во время проведения надзорного мероприятия).</p>	<p>п. 409 ППР в РФ.</p>	01.07.2021	
4.	<p>Декларация пожарной безопасности от 04.02.2021 г. № 73 254 875-ТО-659 для учреждения, расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Нижние Тимерсяны, ул. Советская, д. 8, содержит перечень статей (частей, пунктов) документов, требования которых не выполнены.</p>	<p>ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ).</p>	01.07.2021	
5.	<p>Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.</p>	<p>абз. 2 п. 60 ППР в РФ.</p>	01.07.2021	
6.	<p>Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты ненадежно закреплены к</p>	<p>п. 31 ППР в РФ.</p>	01.07.2021	

	полу. <i>Ковер, уложенный на пути эвакуации в коридоре, не закреплен к полу.</i> (Устранено во время проведения надзорного мероприятия).			
7.	В помещении спальной комнаты групповой ячейки на электрическую проводку нанесены горючие материалы. <i>В спальной комнате на стене над выходом, ведущем в коридор, электрические провода окрашены краской. Сертификаты соответствия не предоставлены (запрос № 64 от 16.02.2021 г.).</i>	п. 35(з) ППР в РФ.	01.07.2021	
8.	Здание не обеспечено покрывалом для изоляции очага возгорания, обеспечивающим тушение пожаров классов А, Е, размером не менее одного метра шириной и одного метра длиной.	п. 412 ППР в РФ.	01.07.2021	
9.	Пожарный пост здания не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППР в РФ.	01.07.2021	
10.	На объекте защиты техническая документация на системы противопожарной защиты хранится в неполном объеме, а именно отсутствуют: - исполнительные схемы (исполнительный чертеж сетей пожарной сигнализации); - акты освидетельствования скрытых работ; - акты испытаний и ведомости; - сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности и т.д. <i>Соответствующие документы не предоставлены (запрос № 64 от 16.02.2021 г.).</i>	абз. 3 п. 54 ППР в РФ.	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.